

## **HAITTA-AINEILLA JA ASBESTILLA SAASTUNEIDEN LAITTEIDEN JA SUOJAINTEEN PAKKAUS- JA PALAUTUSOHJE**

### **Hengityksensuojainten pakkaus:**

Puhdas ja pölyton, ilman suodattimia suljetussa läpinäkyvässä PE-pussissa. Toimitus ilman laukkuja tai laatikkoja! (EI KOSKE ASTQ VUOKRALAITTEITA) Moottoriyksiköt tulee olla tulpattuja. Mikäli pölyä löytyy moottoriyksikön sisältä teemme siitä laboratorianalyysin.

Mikäli asbestia löytyy analyysissä emme ota moottoriyksikköä huoltoon. Analyysin laskutamme hinnastomme mukaisesti. Vuokralaitteiden toimitus puhtaina ja maskiosat omissa laatikoissaan puhtaina ja moottoriosat tulpattuina.

Puhdistamme, huollamme ja testaamme vain edustamiamme merkkejä.

### **Pölynimurit:**

Pölynimurit ja kaikki lisävarusteet on toimitettava jätessäkiin pakattuna tai PE-kalvolla peitettynä. Pölynimuri on varustettava puhtaalla pölypussilla. Pölynimurin ja sen ulkopuolen astian on oltava puhdas, pölytön ja teipitön (ei myöskään teipin liimajäämiä).

Pölynimurit, jotka eivät ole puhtaita / saastuneita, hylätään. Visuaalisesti näkyvän pölyn tulkitsemme asbestipölyksi, jolloin pakkaamattoman imurin vastaanotto voidaan evätä. Vuokrakoneiden osalta laskutamme ylimääräisen puhdistustyön asiakkaalta.

Puhdistamme, huollamme ja testaamme vain edustamiamme merkkejä.

### **Alipaineistajat:**

Alipainekoneissa imuaukko tulee olla suljettu ja teipattu umpeen. Laitteessa tulee olla puhdas esisuodatin. Koneessa ei saa olla teippiä tai teipin liimajäämiä.

Koneiden tulee olla pintapuolisesti puhtaita.

Kotelon sisäpuolella olevaa pölyä ja kotelon pölyä käsitellään aina asbestipölynä. Vuokrakoneiden osalta laskutamme ylimääräisen puhdistustyön asiakkaalta.

Puhdistamme, huollamme ja testaamme vain edustamiamme merkkejä.

### **Muuta:**

Jos yllä olevia toimitusohjeita ei noudateta, voimme kieltäytyä vastaanottamasta lähetystä. Vuokrakoneiden osalta laskutamme ylimääräisen puhdistustyön asiakkaalta.

Pidätämme oikeuden lisäkustannusten laskuttamiseen hinnastomme mukaisesti, mikäli laite ei vastaa ylläolevia ohjeita.

Puhdistustyössä syntyvä asbestijäte kuten suodattimet, pussit yms. hävittäminen on asiakkaan vastuulla. Pakkaamme ne asianmukaisesti tuplasäkkeihin ja asiakkaan velvoite on ne ottaa mukaan koneita noutaessaan.

Laite- ja suojainvuokrat jatkuvat, kunnes laitteet ovat tämän ohjeen mukaisesti pakattu.